



## 1:1 REMAN – Druckfühler



### Merkmale

- Individuelle Instandsetzung für Druckfühler (für Fahrzeuge mit D-Jetronic)
- Funktionsrelevantes Bauteil der D-Jetronic
- Abwicklung: Online über [Bosch Automotive Tradition](http://www.bosch-automotive-tradition.de)

### Kundennutzen

- Kunde erhält SEIN eingesandtes Produkt zurück, es findet kein Tausch durch ein instandgesetztes Altteil statt
- Sichere Instandsetzung, beste Qualität
- Garantie wie auf Neuware
- Flexible Abwicklung, individueller Service



**Dieser Service ist nur online verfügbar unter:**

[www.automotive-tradition.de](http://www.automotive-tradition.de)



**BOSCH**



## 1:1-REMAN – Druckfühler

Der Instandsetzungsservice wird für folgende Teilenummern angeboten:

- 0 280 100 003 VW 411, VW-Porsche 914
- 0 280 100 005 Opel Admiral, Diplomat
- 0 280 100 006 Mercedes-Benz 250 CE
- 0 280 100 007 VW 1600
- 0 280 100 009 Saab 99
- 0 280 100 010 Volvo 1800
- 0 280 100 011 Citroen DS 21
- 0 280 100 012 Mercedes-Benz 280 SE, 280 SEL, 300 SEL, 350 SE, 350 SL
- 0 280 100 013 Opel Commodore
- 0 280 100 014 Opel Admiral, Diplomat
- 0 280 100 015 Volvo 140, 160, 1800
- 0 280 100 016 VW 1600
- 0 280 100 018 Saab 99
- 0 280 100 019 VW 411
- 0 280 100 024 Lancia 2000
- 0 280 100 025 Mercedes-Benz 250 CE
- 0 280 100 027 VW 411
- 0 280 100 030 BMW 3.0 CSi, 3.0 CSL, 3.0 Si
- ...





## 1:1-REMAN – Druckfühler

Fortsetzung:

- 0 280 100 031 Renault 17
- 0 280 100 035 Volvo 140, 160, 1800
- 0 280 100 036 Citroen SM
- 0 280 100 037 VW 411
- 0 280 100 041 VW-Porsche 914
- 0 280 100 043 VW-Porsche 914
- 0 280 100 048 Citroen DS 23
- 0 280 100 049 VW 412, VW-Porsche 914
- 0 280 100 053 Volvo 160
- 0 280 100 054 Volvo 140, 1800
- 0 280 100 055 Renault Alpine A110, A310
- 0 280 100 059 Volvo 160
- 0 280 100 066 Volvo 160
- 0 280 100 100 Mercedes-Benz 280 SE, 280 SEL, 350 SL, 450 SEL, 450 SL
- 0 280 100 101 VW 1600
- 0 280 100 105 Opel Admiral, Commodore, Diplomat
- 0 280 100 111 Mercedes-Benz 280 CE, 280 E, 280 SE, 280 SEL, 280 SL
- 0 280 100 112 Mercedes-Benz 450 SE, 450 SEL, 450 SL, 450 SLC
- ...





## 1:1-REMAN – Druckfühler

Fortsetzung:

- 0 280 100 115 Saab 99
- 0 280 100 116 VW 1600
- 0 280 100 118 Saab 99
- 0 280 100 121 Mercedes-Benz 450 SLC
- 0 280 100 122 Mercedes-Benz 450 SEL, 450 SL, 450 SLC
- 0 280 100 124 Opel Admiral, Commodore, Diplomat



## Übersicht über alle relevanten Teilenummern

• 0280100003	022906051	022 906 051
• 0280100005	850075	8 50 075
• 0280100006	0015429117	001 542 91 17
• 0280100007	311906051C	311 906 051 C
• 0280100009	8376022	83 76 022
• 0280100010	241725	241725
• 0280100011	DX144263A	DX 144 263 A
• 0280100012	0025421617	002 542 16 17
• 0280100013	850077	8 50 077
• 0280100014		
• 0280100015	243183	243183
• 0280100016	8380701	83 80 701
• 0280100018	022906051A	022 906 051 A
• 0280100019	82277331	82277331
• 0280100024		
• 0280100025	0025422217	002 542 22 17
• 0280100027	022906051B	022 906 051 B
• 0280100030	13631360678	13 63 1 360 678
• 0280100031	7700545776	77 00 545 776
• 0280100035	243316	243316
• 0280100036	5413479	5 413 479
• 0280100037	022906051C	022 906 051 C
• 0280100041		
• 0280100043	039906051	039 906 051
• 0280100048	5429448	5 429 448
• 0280100049	022906051E	022 906 051 E
• 0280100053	460835	460835
• 0280100054	460866	460866
• 0280100055		
• 0280100059	461583	461583
• 0280100066	461666	461666
• 0280100100	0025422817	002 542 28 17
• 0280100101	311906051D	311 906 051 D
• 0280100105	850078	8 50 078
• 0280100111	0025423317	002 542 33 17
• 0280100112	0025423217	002 542 32 17
• 0280100115	8350712	83 50 712
• 0280100116	311906051E	311 906 051 E
• 0280100118	8354938	83 54 938
• 0280100121		
• 0280100122	0035427817	003 542 78 17
• 0280100124	850080	8 50 080

